


Baulicher Zustand Familienbad ALOHRA

Einleitung

Am 25. Oktober 2018 wurde ein plötzlich aufgetretener Schaden (Betonabbruch) an der Baukonstruktion (Betonstütze im UG ALOHRA) durch das Bäderpersonal festgestellt. Durch diesen Vorfall sensibilisiert, entschloss sich die Betriebsleitung eine weitere gutachtliche Stellungnahme in die Wege zu leiten, um die Betriebssicherheit zu klären. Der ordentliche Badebetrieb muss für die nächsten 4-6 Jahre sichergestellt werden.

Aktueller Anlass (Stützkonstruktion)




Bilder vom: 25.10.2018

Aktueller Anlass (Stützkonstruktion)



Bilder vom: 25.10.2018

Auszug aus Gutachten, Ing.-Büro Haag



Quelle:
Kurzgutachten, Ing.-Büro Haag vom 14.09.2017
UG Alohra Hallenbad

Fazit


Entgegen dem Eindruck, der sich dem normalen Badegast oder Saunabnutzer aufdrängt, ist die Gebäudekonstruktion insbesondere im Kellergeschoss, als auch das Dach des Familienbades ALOHRA erheblich geschädigt.

Ziel des in Auftrag gegebenen Gutachtens ist es den Betrieb des Familienbades ALOHRA bis zur Inbetriebnahme des Kombibades zu gewährleisten, indem der Sachverständige entsprechende Sicherungsmaßnahmen vorschlägt.

Ein auf Bäder spezialisierter Bausachverständiger wird in der Betriebsausschuss-Sitzung am 07. Februar 2019 seine gutachtliche Stellungnahme präsentieren.

Verluste der Bestandsbäder

Verluste 2010-2017



Danke für Ihre Aufmerksamkeit